


Pino Tour Rahmenbruch (Aluminium) Juni 2016



- Der Bruch läuft mittig durch die Schweißnaht.
- Der Rahmen ist nicht weiter verzogen. Das Bild rechts zeigt den Riss wenn das Pino entlastet auf dem Ständer steht.
- Im Bild links ist der Rahmen mit Holz verspannt um die Bruchstelle sichtbar zu machen.
 - Die Bilder Perspektive 1 zeigen im Folgenden die Naht oben am Flansch.
 - Die Bilder Perspektive 2 zeigen im Folgenden die Naht unten am Rohr.
 - Als Maßstab ist teils ein 1 mm Bohrer mit im Bild.